

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de camino para Comunitarios.
Fecha	30- Mayo-2019
Comunidad	Nuevo Edén, corregimiento de Coclé del Norte, Distrito de Donoso.
Ubicación	
Lugar	Trocha
Coordenadas	
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	3
Nombre de Part. MPSA	Carlos Chiru.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Comunitarios.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Realizar la segunda inspección a la construcción del camino.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realizó la segunda inspección para verificar avances y condiciones actuales del proyecto determinando lo siguiente. El desmonte y corte de terreno para construir el camino se encuentra en un 65%. Ahora solo queda por parte de los moradores quienes son los encargados de esta actividad, realizar los pasos aéreos donde se requieran y colocar material granular en los lugares que presenten más presencia de saturación de agua.
Seguimiento	Realizar otra inspección a la obra.

Documentación fotográfica.

